

Easeal

Adesivo monocomponente

Descrizione

Malta polimero-modificata (PCC) monocomponente. Impermeabilizzante elastico e flessibile formulato a base di cemento, aggregati selezionati, additivi organici e resine. Complemento per l'impermeabilizzazione per l'incollaggio e la sigillatura delle unioni delle guaine WATER-STOP e G-FLEX oppure per il raccordo delle guaine con altri elementi dell'opera.

Caratteristiche

Malta monocomponente.
Impermeabilizzante elastico e flessibile.

Dati tecnici

Secchio 3kg
Sacco 20kg

Produttore

Estil Guru S.L.U

P.I. El Pla C/ Telers, 22 - Apdo. 584, 46870, Ontinyent,
Valencia, SPAGNA | www.estilguru.com | guru@estilguru.com
Tel. 0034 96 291 45 11 | Fax. 0034 96 236 90 10



Prodotto

Rif.	Descrizione	Peso (Kg)	Formato
IG60023	Easeal	20 Kg	Sacco
IG60024	Easeal	3 kg	Secchio

Easeal

Adesivo monocomponente

Tabella delle prove

Caratteristiche	Unità	Valore
Aspetto e colore	-	Polvere grigia
Intervallo granulometrico	µm	0-500
Densità della miscela	Kg/m ³	≈ 1500
Rapporto acqua d'impasto	%	± 21
Spessore totale applicabile	mm	3
Adesione per trazione diretta	MPa	≥ 1,0
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	Kg/m ² h ^{1/2}	W < 0,1
Permeabilità al vapore acqueo	-	Classe I: Sd < 5 m
Reazione al fuoco	-	Classe F
Tempo di vita utile dell'impasto	min	20 a 25
Giorni di attesa per carico con pressione d'acqua	-	7

Informazioni aggiuntive

Secchio in plastica	-	Sacchetto da 3 kg
Sacco di carta multistrato con film antiumidità	-	Sacco da 20 kg
Conservazione: Al riparo dall'umidità e in luoghi coperti.	-	-
Scadenza: 12 mesi dalla data di fabbricazione (vedi confezione).	-	-

Rese / consumi per l'incollaggio e la sigillatura delle unioni tra guaine in funzione del tipo di giunto:

Sormonto di guaine WATER-STOP	±0,07 kg/m	1 kg ≈ 14 m
Guaine WATER-STOP con banda coprigiunto BANDA 14	±0,20 kg/m	1 kg ≈ 5 m
Guaine G-FLEX con la banda W-S BAND 14	±0,33 kg/m	1 kg ≈ 3 m

Easeal

Adesivo monocomponente

Altre caratteristiche

- Elevata flessibilità
- Eccellente adesione ai supporti edili convenzionali
- Asciugatura superficiale rapida (da 2 a 6 h)
- Impermeabile all'acqua e permeabile al vapore acqueo
- Uso interno ed esterno
- Elevata resistenza al gelo e ai sali disgelanti

Modo d'uso

1. Preparazione della miscela

- Aggiungere a EASEAL l'acqua d'impasto in una proporzione di 200 a 215 cc (un bicchiere) di acqua pulita per chilo oppure da 4 a 4,25 l per un sacco da 20 kg.
- Miscelare con agitatore elettrico a bassa velocità per 2 o 3 minuti fino a ottenere un impasto fluido, omogeneo e privo di grumi.
- Lasciare riposare circa 2 minuti e miscelare nuovamente per 1 minuto prima dell'applicazione.
- Non impastare più prodotto di quanto possa essere applicato entro il suo tempo di lavorabilità.

2. Applicazione

- Applicare con cazzuola o frattazzo e stendere premendo il materiale per assicurarne l'adesione.
- Non aggiungere ulteriore acqua durante l'applicazione.
- Fino alla posa del rivestimento, inumidire leggermente la superficie nelle prime 24 ore per evitare la disidratazione durante la maturazione.
- Utensili e attrezzi si puliscono facilmente con acqua prima che l'impasto indurisca. Il prodotto maturato o indurito può essere rimosso solo con mezzi meccanici.

3. Procedura per l'unione delle guaine WATER-STOP mediante sormonto

- Posare le guaine con un sormonto per l'unione compreso tra 5 e 10 cm (2" a 4").
- Applicare EASEAL sulla parte interna del sormonto e stendere con frattazzo o spatola formando uno strato di almeno 1 mm di spessore.
- Abbassare il sormonto e premere per eliminare aria, eccesso di materiale e ottenere un incollaggio uniforme. Lisciare e rimuovere l'eccesso di materiale.
- La resa stimata è di 14 metri lineari per chilo.

4. Procedura per l'unione delle guaine WATER-STOP con banda coprighiunto

- Applicare EASEAL in una fascia di almeno 15 cm (6" a 7") di larghezza, centrata sul giunto.
- Stendere con il frattazzo formando uno strato di almeno 1 mm di spessore.
- Posare la banda W-S BAND 14 centrata sulla linea di unione e premere con forza con la parte liscia del frattazzo per eliminare aria, eccesso di materiale e ottenere l'adesione totale. Lisciare e rimuovere l'eccesso di materiale.
- La resa stimata è di 5 metri lineari per chilo.

5. Procedura per la sigillatura dei giunti di guaina G-FLEX con W-S BAND 14

- Applicare EASEAL in una fascia di almeno 15 cm (6" a 7") di larghezza, centrata sul giunto.
- Stendere con il frattazzo riempiendo completamente le cavità della guaina G-FLEX e formando su di essa uno strato di almeno 1 mm di spessore.
- Posare la banda W-S BAND 14 centrata sulla linea di unione e premere con forza con la parte liscia del frattazzo per eliminare aria, eccesso di materiale e ottenere l'adesione totale.
- Sollevare la banda di tanto in tanto per verificare che la faccia inferiore risulti completamente coperta. Se necessario, aumentare la quantità di malta.
- La resa stimata è di 3 metri lineari per chilo.

6. Istruzioni di sicurezza e igiene

- Per qualsiasi informazione relativa agli aspetti di sicurezza riguardanti l'uso, la manipolazione, lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti di prodotti chimici, gli utilizzatori devono consultare la versione più recente della SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO.
- Lo smaltimento del prodotto e del suo imballaggio deve essere effettuato in conformità alla normativa vigente ed è responsabilità del consumatore finale del prodotto.

I dati indicati hanno carattere informativo e possono essere modificati senza preavviso. Devono essere eseguite le prove ritenute opportune al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'uso a cui si intende destinarlo quando questo differisca da quanto esposto.