

W-S Butil

Nastro sigillante biadesivo per giunzione

Descrizione Mastice estruso di butile non vulcanizzato sotto forma di nastro adesivo biadesivo. Complemento di impermeabilizzazione per l'incollaggio e la sigillatura delle guaine WATER-STOP tra loro o nel raccordo con altri elementi dell'opera, fornendo una barriera contro l'acqua e contro gas quali metano e radon.

Caratteristiche

- Adesione a freddo mediante pressione.
- Elevata appiccicosità e buona adesione su un'ampia gamma di supporti.
- Rimane flessibile per tutta la sua vita utile.
- Barriera efficace contro gas come metano e radon.
- Presentazione in rotoli da 10 metri lineari.

Dati tecnici Codice di fabbrica: 570-RG

Produttore Estil Guru S.L.U

P.I. El Pla C/ Telers, 22 - Apdo. 584, 46870, Ontinyent,
Valencia, SPAGNA | www.estilguru.com | guru@estilguru.com
Tel. 0034 96 291 45 11 | Fax. 0034 96 236 90 10

Prodotto

Rif.	Descrizione	Dimensioni	Resa	Formato
IG63000	W-S Butil	5 cm x 10 m	10 m	Rotolo

Tabella dei test

Caratteristiche	Metodo	Unità	Tolleranza	Valor
Larghezza	-	mm	+1 // - 1	50
Spessore	-	mm	+10% // -10%	1
Peso specifico	EN ISO 10563	-	-	1,5
Temperature di esercizio	Interno	°C	-	-40° a +90°
Temperature di applicazione	Interno	°C	-	5° ≤ T ≤ 40°
Pressione per la sigillatura	Interno	g/cm²	-	5 ≤ P ≤ 15
Adesione al taglio dinamico	Interno	N /cm²	-	20
Adesione a trazione dinamica	Interno	N /cm²	-	24
Resistenza al taglio dei sormonti	EN 12317-2	N/5cm	-	≥130
Tasso di trasmissione del vapore acqueo	ISO 9932	g/m3/24h/mm	-	0,03

W-S Butil

Nastro sigillante biadesivo per giunzione

Informazioni relative all'uso, alla manipolazione e al trasporto

- Scadenza: 24 mesi se conservato nel suo imballaggio e correttamente stoccato.
- Durante il trasporto e lo stoccaggio i rotoli devono essere mantenuti coricati. Conservare in luogo riparato dall'umidità e a una temperatura massima di 30°C. Evitare l'esposizione al contatto con solventi.
- Prima di iniziare l'installazione di W-S BUTIL, si deve verificare che le superfici da unire soddisfino le condizioni necessarie. Le superfici devono essere prive di residui di solventi, grassi e polvere.
- Per l'incollaggio su materiali sintetici, si deve verificare la compatibilità chimica con gli stessi.
- W-S BUTIL non ha recupero elastico; non è adatto per fissaggi permanenti sottoposti a carichi meccanici.
- Le prestazioni diminuiscono con l'aumento della temperatura. Non utilizzare al di fuori dell'intervallo di temperature indicato.
- PROCEDURA DI INSTALLAZIONE: Posare le guaine con un sormonto di 6 cm per l'unione. Posizionare il nastro W-S BUTIL sulla guaina inferiore con la carta protettiva rivolta verso l'alto. Premere il nastro per espellere l'aria eventualmente trattenuta. Rimuovere la carta protettiva tirandola in modo regolare a filo della guaina, al fine di evitare la formazione di bolle d'aria. Premere sul giunto.
- Per applicare la pressione, utilizzare preferibilmente un rullo manuale in silicone; premere solo con la mano non fornisce una pressione sufficiente e uniforme per chiudere correttamente il giunto.
- Per realizzare giunzioni nel nastro, il rotolo successivo deve sormontare di almeno 25 mm.
- Troverà informazioni più ampie e dettagliate nella GUIDA DI INSTALLAZIONE.

I dati indicati hanno carattere informativo e possono essere modificati senza preavviso. Si devono eseguire le prove ritenute opportune per verificare l'idoneità del prodotto all'uso cui si intende destinarlo quando questo differisca da quanto sopra esposto.